

SIEMENS



Softstartéry SIRIUS 3RW

Pro aplikace s hladkým rozběhem

Projekční podklady pro stažení
(Eplan makra, 3D modely, CAD výkresy a symboly)

Odkazy pro stažení:



EPLAN
makro



3D
STEP



CAD
Výkres



IEC
Symbol

Stahujte od

str. 16



Hlavní výhody a přednosti

- Nenáročná údržba
- Rychlé připojení a zprovoznění
- Úspora místa díky velmi kompaktní konstrukci
- Bypass kontakty snižují energetické ztráty po ukončení rozběhu

Technická podpora

Portál technické podpory

[siemensportal.cz](https://www.siemensportal.cz) (přímé zadání dotazu [zde](#))

Kontakty:

Zdeněk Bekr

Produktová podpora

zdenek.bekr@siemens.com

+420 603 884 365

Luboš Kracík

Podpora projektování

lubos.kratick@siemens.com

+420 731 552 568

Užitečné odkazy

Webové stránky průmyslové spínací techniky

Přehled nástrojů pro projektanty

Katalog spínací techniky

Katalog přístrojů nn pro distribuci el. energie

Příručka „Projektování mot. vývodů“

Online katalog „Industry Mall“

[siemens.cz/sirius](https://www.siemens.cz/sirius)

[siemens.cz/nastroje-pro-projektanty](https://www.siemens.cz/nastroje-pro-projektanty)

Katalog IC10 2020 (EN)

Katalog LV10 2020 (EN)

Configuration Manual Load feeders (EN)

[siemens.com/mall](https://www.siemens.com/mall)

- Produktové informace
- Online konfiguratory
- Stažení projekčních podkladů (2D-dwg, 3D-step, Eplan makra atd.)
- Datasheety
- Export produktových informací do Excelu (po přihlášení)



Online podpora Siemens

[siemens.com/sios](https://www.siemens.com/sios)




- Produktové informace
- Vyhledávání relevantních dokumentů podle objednáčského čísla (pole „Product“)
- Manuály, datasheety, certifikáty, FAQs
- Prohlášení o shodě
- Příklady standardních aplikací
- Technické fórum

CAX data (2D, 3D, Eplan, CAD, certifikáty...)

[siemens.com/cax](https://www.siemens.com/cax)

- Registrace zdarma!
- **Hromadné** stažení produktových dat, jako manuály, certifikáty, CAE a CAD soubory
- Datasheety, 3D modely, montážní výkresy, Schematické značky (Eplan, step, dxf, dwg)
- Certifikáty / Schválení / Prohlášení o shodě
- Charakteristiky jističů



Software

Rozcestník 3RW – Software, aktualizace Firmware, dokumentace, často kladené dotazy (FAQs) atd.

[SIRIUS 3RW Softstarters \(EN\)](#)

Simulační nástroj pro návrh softstartérů


[Simulation Tool for Softstarters \(ZDARMA\)](#)

- Dimenzování softstartérů na základě parametrů motoru i zátěže
- Generování detailního reportu včetně návrhu vhodného jištění softstartéru
- Výběr dle definovaných parametrů, jako jsou požadavky na komunikační modul, provozní režimy, speciální funkce atd.
- Instalace pro PC, Android nebo iOS
- Lokalizace do **češtiny**



Online/offline konfigurační nástroj

[TIA Selection Tool \(ZDARMA\)](#)




- Konfigurace přístrojů napříč portfoliem Siemens včetně spínací techniky SIRIUS
- Přímý export do vaší specifikace do Industry Mallu, Excelu, pdf
- Výběr softstartéru a příslušenství na základě požadovaných parametrů
New device > Industrial Controls > Softstarters
- Možnost uložení a sdílení projektu do cloudu a jeho sdílení v rámci teamu

Software pro dimenzování el. sítí

[SIMARIS design 10 \(licence „Basic“ ZDARMA\)](#)


- Výpočet kruhových a mřížových sítí
- Sekvenční analýza poruch
- Napájení podružných rozvaděčů z více zdrojů
- Automatické dimenzování vodičů
- Aut. návrh Jističích a spínacích prvků
- Výpočet zkratových proudů, úbytků napětí a energetické bilance
- Výpočet dynamických úbytků napětí
- Vyhodnocení selektivity
- Energetická účinnost a ztráty



Sirius Hybrid znamená spínání s minimálním opotřebením: polovodičové spínače + přemostřovací kontakty = kombinované spínání

Nabídka softstartérů SIRIUS 3RW zahrnuje přístroje řízené ve 2 fázích pro standardní aplikace a výkonné přístroje řízené ve všech 3 fázích pro náročné rozběhy 3fázových motorů. Softstartéry SIRIUS 3RW jsou optimálním řešením pro spouštění a ochranu motorů s výkonem od 1,5 kW do 1200 kW s konstantními otáčkami. Uživatel přitom může podstatně snížit spotřebu elektrické energie. Jedinečné vlastnosti řady High Performance rozšiřuje provedení **3RW55 Failsafe**, které usnadní realizaci bezpečnostní funkce nouzové zastavení. Ušetříte tak místo v rozvaděči, zjednodušíte zapojení, a tím snížíte náklady; potřebujete méně přístrojů. Více informací viz katalog www.siemens.com/IC10. Dimenzování a výběr vhodného softstartéru Vám usnadní Simulation Tool for Softstarter (STS), viz strana 5.

Snížení ztrátového výkonu za provozu



Kontakty tradičních elektromechanických spínačů přístrojů podléhají opotřebením při každém sepnutí a rozepnutí. Při kombinovaném spínání opotřebením v takové míře nenastává: zapínací (rozběhový) proud je omezen polovodičovými spínači tak, že zatěžování kontaktů proudovými špičkami je minimální, životnost elektromechanických přístrojů se tím prodlužuje.

Přehled typických vlastností

- delší životnost spínacích přístrojů
- větší počet spínacích cyklů
- nižší náklady na spotřebu energie a menší oteplení rozvaděče
- omezení proudových špiček a zamezení poklesu napětí v napájecí síti
- nižší emitované rušení; menší podíl vyšších harmonických v napájecí síti
- snížený ztrátový výkon za provozu

Přehled typových řad softstartérů SIRIUS 3RW

High Performance		3RW55 5,5 – 710/1200 kW (standard / uvnitř D)	(uvnitř D)	Řízení ve 3 fázích	Integrace do TIA
		3RW55 Failsafe 5,5 – 315/560 kW (standard / uvnitř D)	(uvnitř D)		
General Performance		3RW52 5,5 – 315/560 kW (standard / uvnitř D)	(uvnitř D)	Řízení ve 2 fázích	
Základní aplikace		3RW50 75 – 315 kW			
		3RW40 5,5 – 55 kW			
		3RW30 1,5 – 55 kW			

Typické aplikace



Čerpání



Větrání



Komprese



Přesun




Zpracování


Pádne důvody k použití softstartérů v porovnání s tradičními způsoby spouštění

Napětí, proud a krouticí moment motoru, jehož rozběh je řízen softstartérem, mají zcela odlišné hodnoty ve srovnání s přímým rozběhem motoru nebo se spouštěním hvězda-trojúhelník. Postupné zvyšování napětí na svorkách motoru, omezení zapínacího proudu motoru a špičkové hodnoty krouticího momentu jsou významné přednosti spouštění motoru softstartérem.

- softstartéry snižují mechanické namáhání pohonu tím, že v okamžiku zapnutí motoru nevznikají momentové rázy.
- motory spouštěné softstartéry nezatěžují elektrickou napájecí síť proudovými špičkami; napětí během rozběhu motoru nekolísá.



- Zapojení motorového vývodu se softstartérem je jednodušší v porovnání se zapojením hvězda-trojúhelník. Přináší úsporu nákladů a času při zapojování rozvaděče.



Pro spoustu aplikací je softstartér zkratka lepší volbou

Na otázku, zda je optimálním řešením softstartér nebo frekvenční měnič, nelze odpovědět obecně. Rozhodujícím kritériem je zpravidla sama aplikace a její často specifické okrajové podmínky: mechanické zatížení, nákladová hospodárnost, dodržení požadavků norem, spolehlivost, energetická bilance, apod.

Přidaná hodnota softstartérů

Frekvenční měniče se doporučují pro aplikace vyžadující regulaci otáček, zatímco softstartéry jsou vhodným řešením, jedná-li se o aplikace s konstantními otáčkami.

Softstartéry v těchto aplikacích představují vcelku nenákladné řešení, které nevyžaduje náročnou údržbu ani rozsáhlé příslušenství a nabízí celou řadu předností.

Přehled předností softstartérů

 Nižší pořizovací náklady	 Úspora místa díky velmi kompaktní konstrukci	 Nenáročná údržba
 Nezvyšují trvalé oteplení rozvaděče	 Rychlé připojení	 Přemostovací kontakty snižují energetické ztráty po ukončení rozběhu
 Splňují požadavky na EMC: emitované rušení je omezeno pouze na dobu řízeného rozběhu		

Výběr vhodného softstartéru 3RW a podpora projektování

Výběr vhodného softstartéru je podmíněn znalostí technických údajů motoru a jeho zátěže. Správné dimenzování softstartéru vzhledem k zátěži motoru zajistí projekční pomůcka STS. S výběrem softstartéru na základě jmenovitého výkonu / proudu motoru vám pomůže konfigurátor TIA Selection Tool:

STS = Simulation Tool for Softstarters: projekční pomůcka, která slouží k dimenzování softstartérů; www.siemens.com/sts

TST= TIA Selection Tool: konfigurátor, který usnadní určení objednáčích čísla softstartéru na základě jmenovitého výkonu motoru; www.siemens.com/tstcloud

Další informace o těchto pomůckách najdete na webu Siemens Industry Online Support www.siemens.com/sios (do kolonky „Enter Search item“ zadejte STS nebo TIA Selection Tool).

Další usnadnění projektování přináší **produktová data v digitální (elektro-nické) podobě**, která jsou připravena pro import do vašich CAD/CAE systémů na stránkách Industry Mall a SIOS.

SIRIUS 3RW30

Softstartéry SIRIUS 3RW30 pro aplikace s lehkým rozběhem.

- s řízením ve dvou fázích
- pro motory do 55 kW, 400 V (max. 480 V AC)
- řídí pouze rozběh motoru (kromě 3RW3003)
- velmi kompaktní konstrukce šetří místo v rozvaděči
- optimální přizpůsobení požadavkům aplikace a rychlé uvedení do provozu nastavením parametrů potenciometry: počáteční napětí 40 až 100 %, doba rozběhové rampy do 20 s
- moderní technologie kombinovaného spínání

Softstartéry SIRIUS 3RW30

Jmenovité pracovní napětí U_e	Jmenovitý pracovní proud I_e do 40 °C	Jmenovitý výkon 3fázového motoru pro jmenovité pracovní napětí U_e		Konstrukční velikost	Objednací číslo
V	A	kW pro 230 V	kW pro 400 V		
Softstartéry pro lehký rozběh motorů s vysokou četností spouštění					
200 ... 400	3	0,55	1,1	22,5 mm	3RW3003-□ CB5 4
Softstartéry pro lehký rozběh motorů, řídí pouze rozběh					
200 ... 480	3,6	0,75	1,5	S00	3RW3013-□ BB□ 4
	6,5	1,5	3	S00	3RW3014-□ BB□ 4
	9	2,2	4	S00	3RW3016-□ BB□ 4
	12,5	3	5,5	S00	3RW3017-□ BB□ 4
	17,6	4	7,5	S00	3RW3018-□ BB□ 4
	25	5,5	11	S0	3RW3026-□ BB□ 4
	32	7,5	15	S0	3RW3027-□ BB□ 4
	38	11	18,5	S0	3RW3028-□ BB□ 4
	45	11	22	S2	3RW3036-□ BB□ 4
	63	18,5	30	S2	3RW3037-□ BB□ 4
	72	22	37	S2	3RW3038-□ BB□ 4
	80	22	45	S3	3RW3046-□ BB□ 4
	106	30	55	S3	3RW3047-□ BB□ 4




Velikost S0

□ = doplnění objednacího čísla - způsob připojení*:

□ = doplnění objednacího čísla - jmenovité napájecí a ovládací napětí U :

* Konstrukční velikosti S2 a S3 mají připojení hlavního obvodu šroubovými svorkami.



Rozměry š x v x h (mm)		3RW300.	3RW301.	3RW302.	3RW303.	3RW304.
Šroubové svorky		22,5 x 100 x 120	45 x 95 x 151	45 x 125 x 151	55 x 144 x 168	70 x 160 x 186
Pružinové svorky		22,5 x 102 x 120	45 x 117 x 151	45 x 150 x 151	55 x 144 x 168	70 x 160 x 186

Softstartéry 3RW je nutné dimenzovat vždy na základě jmenovitého proudu motoru. Výkony motorů uvedené v tabulce údaje pro výběr a objednávku slouží k přibližné orientaci a lze je použít pouze pro lehké rozběhy motorů (CLASS 10). Pro jiné rozběhy doporučujeme použít projekční pomůcku Simulation Tool for Soft Starters (STS), která je volně ke stažení na stránkách SIOS (viz str. 5)

SIRIUS 3RW40

Softstartéry SIRIUS 3RW40 pro aplikace s lehkým rozběhem a možností řízení doběhu. Rampa pro rozběh i doběh nastavitelná v rozsahu 0 až 20 s, nastavitelné omezení proudu.

- s řízením ve dvou fázích
- pro motory do 55 kW, 400 V (max. 600 V AC)
- vestavěná ochrana proti přetížení softstartéru
- vestavěná ochrana proti přetížení motoru s nastavením třídy vypnutí (Class 10, 15, 20), volitelná termistorová ochrana (viz poznámka v zápatí), ruční nebo dálkový reset
- moderní technologie kombinovaného spínání


Softstartéry SIRIUS 3RW40 pro standardní aplikace

Jmenovité pracovní napětí U_e	Jmenovitý pracovní proud I_e do 40 °C	Jmenovitý výkon 3fázového motoru pro jmenovité pracovní napětí U_e		Konstrukční velikost	Objednací číslo
V	A	kW pro 230 V	kW pro 400 V		
200 ... 480	12,5	3	5,5	S0	3RW4024-□ BB□4
	25	5,5	11	S0	3RW4026-□ BB□4
	32	7,5	15	S0	3RW4027-□ BB□4
	38	11	18,5	S0	3RW4028-□ BB□4
	45	11	22	S2	3RW4036-□ BB□4
	63	18,5	30	S2	3RW4037-□ BB□4
	72	22	37	S2	3RW4038-□ BB□4
	80	22	45	S3	3RW4046-□ BB□4
	106	30	55	S3	3RW4047-□ BB□4

□ = doplnění objednáčného čísla - způsob připojení*:

□ = doplnění objednáčného čísla - jmenovité napájecí a ovládací napětí U_s :

* Konstrukční velikosti S2 a S3 mají připojení hlavního obvodu šroubovými svorkami.



Rozměry š x v x h (mm)		3RW402.	3RW403.	3RW404.
Šroubové svorky		45 x 125 x 154	55 x 144 x 170	70 x 160 x 188
Pružinové svorky		45 x 150 x 154	55 x 144 x 170	70 x 160 x 188

K dispozici jsou rovněž následující provedení:

- jmenovité pracovní napětí 400 až 600 V
- konstrukční velikosti S0 až S3, ovládací napájecí napětí U_s AC/DC 24 V s vestavěnou termistorovou ochranou pro motory se zabudovaným bimetalovým spínačem (termokontakt) nebo termistory PTC typu A

Softstartéry 3RW je nutné dimenzovat vždy na základě jmenovitého proudu motoru. Výkony motorů uvedené v tabulce údaje pro výběr a objednávku slouží k přibližné orientaci a lze je použít pouze pro lehké rozběhy motorů (CLASS 10). Pro jiné rozběhy doporučujeme použít projekční pomůcku Simulation Tool for Soft Starters (STS), která je volně ke stažení na stránkách SIOS (viz str. 5).

Volitelné příslušenství pro SIRIUS 3RW30 a 3RW40

Volitelné příslušenství pro softstartéry 3RW30 a 3RW40

Propojovací modul jistič - softstartér*	Softstartér		Jistič motoru 3RV2	Objednací číslo
	Typ	Velikost	Velikost	
	Šroubové svorky			
	3RW301.	S00	S00	3RA2921-1BA00
	3RW302.	S0	S00/S0	3RA2921-1BA00
	3RW402.			
	3RW3036.	S2	S2	3RA2931-1AA00
	3RW4036.			
	3RW3046.	S3	S3	3RA1941-1AA00
	3RW3047.			
	3RW4046.			
	3RW4047.			
Pružinové svorky				
3RW301.	S00	S00	3RA2911-2GA00	
3RW302.	S0	S0	3RA2921-2GA00	
3RW402.				

* pro konstrukční velikost S0 lze použít do 32 A

pro konstrukční velikost S2 lze použít do 65 A s přístrojovým adaptérem (obj. č.: 3RA2932-1CA00)

pro konstrukční velikost S3 lze použít pouze s montážní základnou

Volitelné příslušenství pro softstartéry 3RW40

Ventilátor*	Softstartéry		Objednací číslo
	Typ	Velikost	
	3RW402.	S0	3RW4928-8VB00
	3RW403.	S2	3RW4947-8VB00
	3RW404.	S3	

* Ventilátor se používá při zvýšené četnosti spouštění nebo není-li dodržena doporučená montážní poloha.

Volitelné příslušenství a příslušenství dodávané se softstartéry SIRIUS 3RW50, 3RW52 a 3RW55



Provedení	Softstartér	Volitelné / dodané	Obj. č.
Výklopný kryt čelního panelu			
bez výřezu	3RW52	- / X	3RW5950-0GL20
	pro 3RW55	X / -	
s výřezem pro HMI Standard	3RW52	X / -	3RW5950-0GL40
	pro 3RW55	- / -	
s výřezem pro HMI High Feature	3RW52	X / -	3RW5950-0GL30
	pro 3RW55	- / X	
Ovládací a zobrazovací (HMI) moduly			
Standardní	3RW50	X / -	3RW5980-0HS00
	3RW52	X / -	
	pro 3RW55	- / -	
High Feature	3RW50	X / -	3RW5980-0HF00
	3RW52	X / -	
	pro 3RW55	- / X	
Propojovací kabel pro montáž HMI do dveří			
5,0 m, kulatý	3RW50/52/55	Nutné příslušenství pro montáž do dveří; volitelná délka	3RW5980-0HC60
2,5 m, kulatý	3RW50/52/55		3UF7933-0BA00-0
1,0 m, kulatý	3RW50/52/55		3UF7937-0BA00-0
0,5 m, kulatý	3RW50/52/55		3UF7932-0BA00-0
Propojovací kabel pro zabudování HMI na čelní panel softstartéru			
0,1 m, plochý	3RW52	Nutné příslušenství pro montáž na softstartér	3UF7931-0AA00-0
Komunikační rozhraní			
PROFINET High Feature s integrovaným switchem	pro 3RW55	X / -	3RW5950-0CH00
PROFINET Standard	3RW50/52/55	X / -	3RW5980-0CS00
PROFIBUS	3RW50/52/55	X / -	3RW5980-0CP00
EtherNet/IP	3RW50/52/55	X / -	3RW5980-0CE00
Modbus RTU	3RW50/52/55	X / -	3RW5980-0CR00
Modbus TCP	3RW50/52/55	X / -	3RW5980-0CT00
Propojovací kabel COM pro boční montáž na přístroj, délka 0,3 m	3RW50	Nutné příslušenství pro boční montáž	3RW5900-0CC00
Krycí mřížka ventilátorů			
Min. množství / 1 softstartér	Softstartér	Volitelné	Obj. č.
1x	3RW50	X	3RW5985-0FC00
1x	3RW5216/5217	X	3RW5983-0FC00
	3RW551	X	
2x	3RW5226/5227	X	3RW5983-0FC00
	3RW523	X	
	3RW552/553	X	
1x	3RW524	X	3RW5984-0FC00
	3RW554	X	



SIRIUS 3RW50

Softstartéry SIRIUS 3RW50 pro kompaktní řešení lehkého rozběhu motoru ve standardních aplikacích.

- s řízením ve 2 fázích
- pro motory od 75 do 315 kW, 400 V, lze použít pro motory do AC 600 V
- řídí rozběh a doběh motoru
- omezení proudu motoru během rozběhu,
- ochrana motoru proti přetížení
- volitelné HMI moduly a komunikační rozhraní s externím připojením
- volitelný analogový výstup nebo vstup k připojení termistorů ve vinutí motoru
- moderní technologie kombinovaného spínání
- kompaktní konstrukce šetří místo v rozváděči
- nastavení parametrů potenciometry
- volitelná integrace do TIA pomocí komunikačních rozhraní

Softstartéry SIRIUS 3RW50 pro standardní aplikace, CLASS 10E, pracovní napětí 200 až 480 V


Jmenovité pracovní napětí U_e	Jmenovitý pracovní proud I_e do 40 °C	Jmenovitý výkon 3fázového motoru pro jmenovité pracovní napětí U_e		Konstrukční velikost	Obj. č.
		kW při 230 V	kW při 400 V		
200 až 480	143	37	75	S6	3RW5055-□□B□ 4
	171	45	90	S6	3RW5056-□□B□ 4
	210	55	110	S12	3RW5072-□□B□ 4
	250	75	132	S12	3RW5073-□□B□ 4
	315	90	160	S12	3RW5074-□□B□ 4
	370	110	200	S12	3RW5075-□□B□ 4
	470	132	250	S12	3RW5076-□□B□ 4
	570	160	315	S12	3RW5077-□□B□ 4



Způsob připojení:

Doplňkové funkce:

Ovládací a napájecí napětí:



Rozměry Š x V x H v mm		3RW5055 / 3RW5056	3RW5072 / 3RW5073 / 3RW5074 / 3RW5075 / 3RW5076 / 3RW5077
Upevnění šrouby		120 x 198 x 249	160 x 230 x 282

K dispozici jsou rovněž provedení s jmenovitým pracovním napětím 200 až 600 V.

Softstartéry 3RW je nutné dimenzovat vždy na základě jmenovitého proudu motoru. Výkony motorů uvedené v tabulce údaje pro výběr a objednávku slouží k přibližné orientaci a lze je použít pouze pro lehké rozběhy motorů (CLASS 10). Pro jiné rozběhy doporučujeme použít projekční pomůcku Simulation Tool for Soft Starters (STS), která je volně ke stažení na stránkách SIOS (viz str. 5).

SIRIUS 3RW52

Softstartéry SIRIUS 3RW52 optimální řešení také pro aplikace se středně těžkým rozběhem a možností řízení doběhu.

- s řízením ve všech třech fázích
- pro motory od 5,5 do 560 kW, 400 V, lze použít pro motory do AC 600 V
- řízení pozvolného rozběhu a doběhu
- omezení proudu během rozběhu, ochrana motoru proti přetížení
- Soft Torque snižuje mech. zatížení během rozběhu a optimalizuje doběh čerpadel
- ovládací a zobrazovací (HMI) moduly jako volitelné příslušenství
- komunikační rozhraní (Plug-In): PROFINET, PROFIBUS; EtherNet/IP, Modbus
- volitelná integrace do TIA / moduly HMI
- moderní technologie kombinovaného spínání


Softstartér SIRIUS 3RW52 pro standardní aplikace, Class 10, pracovní napětí 200 až 480 V

Jmenovitý proud do 40 °C (A)		Jmenovitý výkon 3fázového motoru		Konstrukční velikost	Obj. č.	Obj. č.
Standardní	Uvnitř D	kW pro 230 V	kW pro 400 V	(KV)	Standardní zapojení	Zapojení uvnitř D
13	–	3	5,5	KV1	3RW5213-□□C□ 4	–
18	–	4	7,5	KV1	3RW5214-□□C□ 4	3RW5213-□□C□ 4
25	22,5	5,5	11	KV1	3RW5215-□□C□ 4	3RW5213-□□C□ 4
32	31,5	7,5	15	KV1	3RW5216-□□C□ 4	3RW5214-□□C□ 4
38	43,3	11	18,5	KV1	3RW5217-□□C□ 4	3RW5215-□□C□ 4
47	55,4	11/15 (uvnitř D)	22	KV2/KV1 (uvnitř D)	3RW5224-□□C□ 4	3RW5216-□□C□ 4
63	65,8	18,5	30	KV2/KV1 (uvnitř D)	3RW5225-□□C□ 4	3RW5217-□□C□ 4
77	–	22	37	KV2	3RW5226-□□C□ 4	3RW5224-□□C□ 4
93	81,4	22	45	KV2	3RW5227-□□C□ 4	3RW5224-□□C□ 4
113	109	30	55	KV3/KV2 (uvnitř D)	3RW5234-□□C□ 4	3RW5225-□□C□ 4
143	133	37	75	KV3/KV2 (uvnitř D)	3RW5235-□□C□ 4	3RW5226-□□C□ 4
171	161	45	90	KV3/KV2 uvnitř D)	3RW5236-□□C□ 4	3RW5227-□□C□ 4
210	196	55	110	KV4/KV3 (uvnitř D)	3RW5243-□□C□ 4	3RW5234-□□C□ 4
250	248	75	132	KV4/KV3 (uvnitř D)	3RW5244-□□C□ 4	3RW5235-□□C□ 4
315	296	90	160	KV4/KV3 (uvnitř D)	3RW5245-□□C□ 4	3RW5236-□□C□ 4
370	364	110	200	KV4	3RW5246-□□C□ 4	3RW5243-□□C□ 4
470	433	132	250	KV4	3RW5247-□□C□ 4	3RW5244-□□C□ 4
570	546	160	315	KV4	3RW5248-□□C□ 4	3RW5245-□□C□ 4
–	641	200	355	KV4	–	3RW5246-□□C□ 4
–	814	250	400	KV4	–	3RW5247-□□C□ 4
–	987	315	560	KV4	–	3RW5248-□□C□ 4

Způsob připojení ovládacích a pomocných obvodů:

Doplňkové funkce:

Ovládací a napájecí napětí:



Montážní rozměry Š x V x H v mm		3RW521.	3RW522., 3RW523.	3RW524.
Přípevnění pomocí šroubů		170 x 275 x 152	185 x 306 x 203	210 x 393 x 203

K dispozici jsou rovněž provedení s jmenovitým pracovním napětím 200 až 600 V.

Softstartéry 3RW je nutné dimenzovat vždy na základě jmenovitého proudu motoru. Výkony motorů uvedené v tabulce údaje pro výběr a objednávku slouží k přibližné orientaci a lze je použít pouze pro lehké rozběhy motorů (CLASS 10). Pro jiné rozběhy doporučujeme použít projekční pomůcku Simulation Tool for Soft Starters (STS), která je volně ke stažení na stránkách SIOS (viz str. 5).

SIRIUS 3RW55

Softstartéry SIRIUS 3RW55 optimální řešení
pro aplikace s těžkým rozběhem a možností řízení doběhu.


- s řízením ve všech třech fázích
- pro motory od 5,5 do 1200 kW, 400 V, lze použít pro motory do AC 690 V
- řízení rozběhu a doběhu motoru
- omezení proudu během rozběhu, ochrana motoru proti přetížení
- řízení doběhu čerpadel a regulace krouticího momentu
- komunikační rozhraní (Plug-In): PROFINET, PROFIBUS; EtherNet/IP, Modbus
- automatická parametrizace
- odnímatelný HMI modul s barevným displejem a slotem pro paměťovou kartu micro SD
- volitelná integrace do TIA
- moderní technologie kombinovaného spínání
- existuje také v provedení Failsafe

Softstartéry SIRIUS 3RW55 pro náročné aplikace, lehký rozběh, Class 10, pracovní napětí 200 až 480 V

Jmenovitý proud do 40 °C (A)		Jmenovitý výkon 3fázového motoru		Konstrukční velikost	Obj. č.	Obj. č.
Standardní	Uvnitř D	kW pro 230 V	kW pro 400 V	(KV)	Standardní zapojení	Zapojení uvnitř D
13	–	3	5,5	KV1	3RW5513-□ HA□ 4	–
18	–	4	7,5	KV1	3RW5514-□ HA□ 4	3RW5513-□ HA□ 4
25	22,5	5,5	11	KV1	3RW5515-□ HA□ 4	3RW5513-□ HA□ 4
32	31,5	7,5	15	KV1	3RW5516-□ HA□ 4	3RW5514-□ HA□ 4
38	43,3	11	18,5	KV1	3RW5517-□ HA□ 4	3RW5515-□ HA□ 4
47	55,4	11/15 (uvnitř D)	22	KV2/KV1 (uvnitř D)	3RW5524-□ HA□ 4	3RW5516-□ HA□ 4
63	65,8	18,5	30	KV2/KV1 (uvnitř D)	3RW5525-□ HA□ 4	3RW5517-□ HA□ 4
77	–	22	37	KV2	3RW5526-□ HA□ 4	3RW5524-□ HA□ 4
93	81,4	22	45	KV2	3RW5527-□ HA□ 4	3RW5524-□ HA□ 4
113	109	30	55	KV3/KV2 (uvnitř D)	3RW5534-□ HA□ 4	3RW5525-□ HA□ 4
143	133	37	75	KV3/KV2 (uvnitř D)	3RW5535-□ HA□ 4	3RW5526-□ HA□ 4
171	161	45	90	KV3/KV2 (uvnitř D)	3RW5536-□ HA□ 4	3RW5527-□ HA□ 4
210	196	55	110	KV4/KV3 (uvnitř D)	3RW5543-□ HA□ 4	3RW5534-□ HA□ 4
250	248	75	132	KV4/KV3 (uvnitř D)	3RW5544-□ HA□ 4	3RW5535-□ HA□ 4
315	296	90	160	KV4/KV3 (uvnitř D)	3RW5545-□ HA□ 4	3RW5536-□ HA□ 4
370	364	110	200	KV4	3RW5546-□ HA□ 4	3RW5543-□ HA□ 4
470	433	132	250	KV4	3RW5547-□ HA□ 4	3RW5544-□ HA□ 4
570	546	160	315	KV4	3RW5548-□ HA□ 4	3RW5545-□ HA□ 4
–	641	200	355	KV4	–	3RW5546-□ HA□ 4
–	814	250	400	KV4	–	3RW5547-□ HA□ 4
–	987	315	560	KV4	–	3RW5548-□ HA□ 4

Způsob připojení
ovládacích a pomocných obvodů:

Ovládací a napájecí napětí:



Rozměry Š x V x H v mm		3RW551.	3RW552., 3RW553.	3RW554.
Upevnění šrouby		170 x 275 x 152	185 x 306 x 203	210 x 393 x 203

Konstrukční velikost 5 je k dispozici rovněž v provedení s jmenovitým pracovním napětím 200 až 600 V (3RW551) a 200 až 690 V (3RW552, 3RW553 a 3RW554). Softstartéry 3RW je nutné dimenzovat vždy na základě jmenovitého proudu motoru. Výkony motorů uvedené v tabulce údaje pro výběr a objednávku slouží k přibližné orientaci a lze je použít pouze pro lehké rozběhy motorů (CLASS 10). Pro jiné rozběhy doporučujeme použít projekční pomůcku Simulation Tool for Soft Starters (STS), která je volně ke stažení na stránkách SIOS (viz str. 5).

SIRIUS 3RW55 Failsafe


Bezpečnostní funkce
Safe Torque
Off (STO)

Softstartéry SIRIUS 3RW55 Failsafe s digitálním bezpečnostním vstupem, optimální řešení pro aplikace s těžkým rozběhem a možností řízení doběhu.

- s řízením ve všech třech fázích
- pro motory od 5,5 do 560 kW
- řízení rozběhu a doběhu motoru
- bezpečnostní vypnutí podle požadavků na úroveň bezpečnosti SIL3, PL e / STO
- řízení doběhu čerpadel a regulace krouticího momentu
- komunikační rozhraní (Plug-In): PROFINET, PROFIBUS; EtherNet/IP, Modbus
- automatická parametrizace
- odnímatelný HMI modul s barevným displejem a slotem pro paměťovou kartu micro SD
- volitelná integrace portálu TIA
- moderní kombinované spínání

Softstartéry SIRIUS 3RW55 Failsafe s digitálním bezpečnostním vstupem, Class 10, pracovní napětí 200 až 480 V

Jmenovitý proud do 40 °C (A)		Jmenovitý výkon 3fázového motoru		Konstrukční velikost	Obj. č.	
Standardní	Uvnitř D	kW pro 230 V	kW pro 400 V		Standardní zapojení	Zapojení uvnitř D
13	-	3	5,5	KV1	3RW5513-□ HF□ 4	-
18	-	4	7,5	KV1	3RW5514-□ HF□ 4	-
25	22,5	5,5	11	KV1	3RW5515-□ HF□ 4	3RW5513-□ HF□ 4
32	31,5	7,5	15	KV1	3RW5516-□ HF□ 4	3RW5514-□ HF□ 4
38	43,3	11	18,5	KV1	3RW5517-□ HF□ 4	3RW5515-□ HF□ 4
47	55,4	11/15 (uvnitř D)	22	KV2/KV1 (uvnitř D)	3RW5524-□ HF□ 4	3RW5516-□ HF□ 4
63	65,8	18,5	30	KV2/KV1 (uvnitř D)	3RW5525-□ HF□ 4	3RW5517-□ HF□ 4
77	-	22	37	KV2	3RW5526-□ HF□ 4	-
93	81,4	22	45	KV2	3RW5527-□ HF□ 4	3RW5524-□ HF□ 4
113	109	30	55	KV3/BKV2 (uvnitř D)	3RW5534-□ HF□ 4	3RW5525-□ HF□ 4
143	133	37	75	KV3/KV2 (uvnitř D)	3RW5535-□ HF□ 4	3RW5526-□ HF□ 4
171	161	45	90	KV3/KV2 (uvnitř D)	3RW5536-□ HF□ 4	3RW5527-□ HF□ 4
210	196	55	110	KV4/KV3 (uvnitř D)	3RW5543-□ HF□ 4	3RW5534-□ HF□ 4
250	248	75	132	KV4/KV3 (uvnitř D)	3RW5544-□ HF□ 4	3RW5535-□ HF□ 4
315	296	90	160	KV4/KV3 (uvnitř D)	3RW5545-□ HF□ 4	3RW5536-□ HF□ 4
370	364	110	200	KV4	3RW5546-□ HF□ 4	3RW5543-□ HF□ 4
470	433	132	250	KV4	3RW5547-□ HF□ 4	3RW5544-□ HF□ 4
570	546	160	315	KV4	3RW5548-□ HF□ 4	3RW5545-□ HF□ 4
-	641	200	355	KV4	-	3RW5546-□ HF□ 4
-	814	250	400	KV4	-	3RW5547-□ HF□ 4
-	987	315	560	KV4	-	3RW5548-□ HF□ 4



Rozměry Š x V x H v mm		3RW551.	3RW552., 3RW553.	3RW554.
Upevnění šrouby		170 x 275 x 152	185 x 306 x 203	210 x 393 x 203

Softstartéry 3RW je nutné dimenzovat vždy na základě jmenovitého proudu motoru. Výkony motorů uvedené v tabulce údaje pro výběr a objednávku slouží k přibližné orientaci a lze je použít pouze pro lehké rozběhy motorů (CLASS 10). Pro jiné rozběhy doporučujeme použít projekční pomůcku Simulation Tool for Soft Starters (STS), která je volně ke stažení na stránkách SIOS (viz str. 5).

Softstartér místo hvězda-trojúhelník

Méně přístrojů - více užitku

Spousta aplikací využívá spouštění hvězda-trojúhelník jako alternativu přímého spouštění motorů kvůli velkým proudovým špičkám a výrazným momentovým rázům při zapínání motoru. Následkem toho kolísá napětí v napájecí síti, zařízení se rychleji opotřebovává, a tím se zkracuje jeho předpokládaná životnost. Během řízení rozběhu motoru softstartérem roste napětí na svorkách motoru pozvolna a zapínací proudové špičky motoru jsou omezeny podle nastavení parametrů softstartéru, motor se rozbíhá sníženým krouticím momentem, což navíc přináší následující přednosti:


- moderní kombinované spínání zajišťuje nižší opotřebení kontaktů, protože zapínací proud je spínán polovodičovými spínači, např. tyristory nebo triaky, elektromechanické (přemostřovací) kontakty spínají teprve, když se motor točí jmenovitými otáčkami
- více funkcí než při spouštění hvězda-trojúhelník: pozvolný rozběh s proudovým omezením, pozvolný doběh, atd.
- pouze jeden přístroj a tudíž podstatně nižší náklady na zapojování, jednodušší objednávání a méně zastavěného místa v rozvaděči
- podstatně flexibilnější a výkonnější řešení s optimálním přizpůsobením parametrů pro řízení rozběhu a doběhu

Použití softstartéru SIRIUS 3RW52 a 3RW55 v zapojení standardním nebo uvnitř D

Pokud zvažujete nahrazení stykačové kombinace hvězda-trojúhelník softstartérem, můžete využít stávajících šesti připojovacích vodičů motoru a softstartér zapojit tzv. uvnitř trojúhelníku (D). K tomu musíte použít softstartér 3RW5 řízený ve všech 3 fázích (viz údaje pro výběr a objednávku na předchozích stranách).


V zapojení uvnitř trojúhelníku činí hodnota proudu protékajícího softstartérem 58% hodnoty jmenovitého proudu motoru (součinitel $\sqrt{3}$), lze tedy

zvolit softstartér s nižší zatížitelností. Náklady na pořízení softstartéru se tím sníží a v maximální míře se využije stávající kabeláž.



Standardní zapojení

- snazší připojování softstartéru (3 vodiče k motoru)
- v porovnání se zapojením uvnitř trojúhelníku musí být použit výkonnější a popř. větší softstartér.



Zapojení uvnitř trojúhelníku (uvnitř D)

- motor je připojen k softstartéru 6 vodiči, jejichž průřez je menší v porovnání se standardním zapojením softstartéru
- pořizovací cena softstartéru je nižší, protože zatížení softstartéru je téměř o 1/3 menší než ve standardním zapojení
- snadná náhrada stykačové kombinace Y-D, včetně jistění motoru proti přetížení s využitím stávající kabeláže

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW3003-1CB54 softstartér SIRIUS 22,5 mm 3 A, 1,1 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 400 V, AC/DC 24 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW3003-2CB54 softstartér SIRIUS 22,5 mm 3 A, 1,1 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 400 V, AC/DC 24 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW3013-1BB04 softstartér SIRIUS S00 3,6 A, 1,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW3013-1BB14 softstartér SIRIUS S00 3,6 A, 1,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110- 230 V šroubové svorky	   
	3RW3013-2BB04 softstartér SIRIUS S00 3,6 A, 1,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW3013-2BB14 softstartér SIRIUS S00 3,6 A, 1,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110- 230 V pružinové svorky	   
	3RW3014-1BB04 softstartér SIRIUS S00 6,5 A, 3 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW3014-1BB14 softstartér SIRIUS S00 6,5 A, 3 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V šroubové svorky	   
	3RW3014-2BB04 softstartér SIRIUS S00 6,5 A, 3 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW3014-2BB14 softstartér SIRIUS S00 6,5 A, 3 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V pružinové svorky	   
	3RW3016-1BB04 softstartér SIRIUS S00 9 A, 4 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW3016-1BB14 softstartér SIRIUS S00 9 A, 4 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V šroubové svorky	   
	3RW3016-2BB04 softstartér SIRIUS S00 9 A, 4 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW3016-2BB14 softstartér SIRIUS S00 9 A, 4 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW3017-1BB04 softstartér SIRIUS S00 12,5 A, 5,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW3017-1BB14 softstartér SIRIUS S00 12,5 A, 5,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V šroubové svorky	   
	3RW3017-2BB04 softstartér SIRIUS S00 12,5 A, 5,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW3017-2BB14 softstartér SIRIUS S00 12,5 A, 5,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V pružinové svorky	   
	3RW3018-1BB04 softstartér SIRIUS S00 17,6 A, 7,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW3018-1BB14 softstartér SIRIUS S00 17,6 A, 7,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V šroubové svorky	   
	3RW3018-2BB04 softstartér SIRIUS S00 17,6 A, 7,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW3018-2BB14 softstartér SIRIUS S00 17,6 A, 7,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V pružinové svorky	   
	3RW3026-1BB04 softstartér SIRIUS S0 25 A, 11 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW3026-1BB14 softstartér SIRIUS S0 25 A, 11 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V šroubové svorky	   
	3RW3026-2BB04 softstartér SIRIUS S0 25 A, 11 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW3026-2BB14 softstartér SIRIUS S0 25 A, 11 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V pružinové svorky	   
	3RW3027-1BB04 softstartér SIRIUS S0 32 A, 15 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW3027-1BB14 softstartér SIRIUS S0 32 A, 15 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW3027-2BB04 softstartér SIRIUS S0 32 A, 15 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW3027-2BB14 softstartér SIRIUS S0 32 A, 15 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V pružinové svorky	   
	3RW3028-1BB04 softstartér SIRIUS S0 38 A, 18,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW3028-1BB14 softstartér SIRIUS S0 38 A, 18,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V šroubové svorky	   
	3RW3028-2BB04 softstartér SIRIUS S0 38 A, 18,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW3028-2BB14 softstartér SIRIUS S0 38 A, 18,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V pružinové svorky	   
	3RW3036-1BB04 softstartér SIRIUS S2 45 A, 22 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW3036-1BB14 softstartér SIRIUS S2 45 A, 22 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V šroubové svorky	   
	3RW3036-2BB04 softstartér SIRIUS S2 45 A, 22 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW3036-2BB14 softstartér SIRIUS S2 45 A, 22 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V pružinové svorky	   
	3RW3037-1BB04 softstartér SIRIUS S2 63 A, 30 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW3037-1BB14 softstartér SIRIUS S2 63 A, 30 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V šroubové svorky	   
	3RW3037-2BB04 softstartér SIRIUS S2 63 A, 30 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW3037-2BB14 softstartér SIRIUS S2 63 A, 30 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW3038-1BB04 softstartér SIRIUS S2 72 A, 37 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW3038-1BB14 softstartér SIRIUS S2 72 A, 37 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V šroubové svorky	   
	3RW3038-2BB04 softstartér SIRIUS S2 72 A, 37 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW3038-2BB14 softstartér SIRIUS S2 72 A, 37 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V pružinové svorky	   
	3RW3046-1BB04 softstartér SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW3046-1BB14 softstartér SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V šroubové svorky	   
	3RW3046-2BB04 softstartér SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW3046-2BB14 softstartér SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V pružinové svorky	   
	3RW3047-1BB04 softstartér SIRIUS S3 106 A, 55 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW3047-1BB14 softstartér SIRIUS S3 106 A, 55 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V šroubové svorky	   
	3RW3047-2BB04 softstartér SIRIUS S3 106 A, 55 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW3047-2BB14 softstartér SIRIUS S3 106 A, 55 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110-230 V pružinové svorky	   
	3RW3346-0EC34 elektronická řídicí jednotka motoru hodnoty při 55 °C standard: 80 A pól-3: 156 A AC 200 - 460 V, AC 115 V Pozor, není obecně k objednání, produkt specifický podle přání zákazníka!	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4024-1BB04 softstartér SIRIUS SO 12,5 A, 5,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4024-1BB05 softstartér SIRIUS SO 12,5 A, 7,5 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4024-1BB14 softstartér SIRIUS SO 12,5 A, 5,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4024-1BB15 softstartér SIRIUS SO 12,5 A, 7,5 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4024-1TB04 softstartér SIRIUS SO 12,5 A, 5,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4024-1TB05 softstartér SIRIUS SO 12,5 A, 7,5 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4024-2BB04 softstartér SIRIUS SO 12,5 A, 5,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4024-2BB05 softstartér SIRIUS SO 12,5 A, 7,5 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4024-2BB14 softstartér SIRIUS SO 12,5 A, 5,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4024-2BB15 softstartér SIRIUS SO 12,5 A, 7,5 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4024-2TB04 softstartér SIRIUS SO 12,5 A, 5,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4024-2TB05 softstartér SIRIUS SO 12,5 A, 7,5 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4026-1BB04 softstartér SIRIUS SO 25 A, 11 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4026-1BB05 softstartér SIRIUS SO 25 A, 15 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4026-1BB14 softstartér SIRIUS SO 25 A, 11 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4026-1BB15 softstartér SIRIUS SO 25 A, 15 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4026-1TB04 softstartér SIRIUS SO 25 A, 11 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4026-1TB05 softstartér SIRIUS SO 25 A, 15 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4026-2BB04 softstartér SIRIUS SO 25 A, 11 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4026-2BB05 softstartér SIRIUS SO 25 A, 15 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4026-2BB14 softstartér SIRIUS SO 25 A, 11 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4026-2BB15 softstartér SIRIUS S0 25 A, 15 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4026-2TB04 softstartér SIRIUS S0 25 A, 11 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4026-2TB05 softstartér SIRIUS S0 25 A, 15 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4027-1BB04 softstartér SIRIUS S0 32 A, 15 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4027-1BB05 softstartér SIRIUS S0 32 A, 18,5 k kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4027-1BB14 softstartér SIRIUS S0 32 A, 15 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4027-1BB15 softstartér SIRIUS S0 32 A, 18,5 k kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4027-1TB04 softstartér SIRIUS S0 32 A, 15 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4027-1TB05 softstartér SIRIUS S0 32 A, 18,5 k kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4027-2BB04 softstartér SIRIUS S0 32 A, 15 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4027-2BB05 softstartér SIRIUS S0 32 A, 18,5 k kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4027-2BB14 softstartér SIRIUS S0 32 A, 15 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4027-2BB15 softstartér SIRIUS S0 32 A, 18,5 k kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4027-2TB04 softstartér SIRIUS S0 32 A, 15 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4027-2TB05 softstartér SIRIUS S0 32 A, 18,5 k kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4028-1BB04 softstartér SIRIUS S0 38 A, 18,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4028-1BB05 softstartér SIRIUS S0 38 A, 22 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4028-1BB14 softstartér SIRIUS S0 38 A, 18,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4028-1BB15 softstartér SIRIUS S0 38 A, 22 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4028-1TB04 softstartér SIRIUS S0 38 A, 18,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4028-1TB05 softstartér SIRIUS S0 38 A, 22 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4028-2BB04 softstartér SIRIUS S0 38 A, 18,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4028-2BB05 softstartér SIRIUS S0 38 A, 22 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4028-2BB14 softstartér SIRIUS S0 38 A, 18,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4028-2BB15 softstartér SIRIUS S0 38 A, 22 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4028-2TB04 softstartér SIRIUS S0 38 A, 18,5 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4028-2TB05 softstartér SIRIUS S0 38 A, 22 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4036-1BB04 softstartér SIRIUS S2 45 A, 22 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4036-1BB05 softstartér SIRIUS S2 45 A, 30 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4036-1BB14 softstartér SIRIUS S2 45 A, 22 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4036-1BB15 softstartér SIRIUS S2 45 A, 30 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4036-1TB04 softstartér SIRIUS S2 45 A, 22 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4036-1TB05 softstartér SIRIUS S2 45 A, 30 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4036-2BB04 softstartér SIRIUS S2 45 A, 22 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4036-2BB05 softstartér SIRIUS S2 45 A, 30 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4036-2BB14 softstartér SIRIUS S2 45 A, 22 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4036-2BB15 softstartér SIRIUS S2 45 A, 30 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4036-2TB04 softstartér SIRIUS S2 45 A, 22 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4036-2TB05 softstartér SIRIUS S2 45 A, 30 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4037-1BB04 softstartér SIRIUS S2 63 A, 30 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4037-1BB05 softstartér SIRIUS S2 63 A, 37 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4037-1BB14 softstartér SIRIUS S2 63 A, 30 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4037-1BB15 softstartér SIRIUS S2 63 A, 37 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4037-1TB04 softstartér SIRIUS S2 63 A, 30 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4037-1TB05 softstartér SIRIUS S2 63 A, 37 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4037-2BB04 softstartér SIRIUS S2 63 A, 30 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4037-2BB05 softstartér SIRIUS S2 63 A, 37 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4037-2BB14 softstartér SIRIUS S2 63 A, 30 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4037-2BB15 softstartér SIRIUS S2 63 A, 37 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4037-2TB04 softstartér SIRIUS S2 63 A, 30 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4037-2TB05 softstartér SIRIUS S2 63 A, 37 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4038-1BB04 softstartér SIRIUS S2 72 A, 37 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4038-1BB05 softstartér SIRIUS S2 72 A, 45 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4038-1BB14 softstartér SIRIUS S2 72 A, 37 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4038-1BB15 softstartér SIRIUS S2 72 A, 45 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4038-1TB04 softstartér SIRIUS S2 72 A, 37 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4038-1TB05 softstartér SIRIUS S2 72 A, 45 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4038-2BB04 softstartér SIRIUS S2 72 A, 37 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4038-2BB05 softstartér SIRIUS S2 72 A, 45 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4038-2BB14 softstartér SIRIUS S2 72 A, 37 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4038-2BB15 softstartér SIRIUS S2 72 A, 45 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4038-2TB04 softstartér SIRIUS S2 72 A, 37 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4038-2TB05 softstartér SIRIUS S2 72 A, 45 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4046-1BB04 softstartér SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4046-1BB05 softstartér SIRIUS S3 80 A, 55 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4046-1BB14 softstartér SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4046-1BB15 softstartér SIRIUS S3 80 A, 55 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4046-1TB04 softstartér SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4046-1TB05 softstartér SIRIUS S3 80 A, 55 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4046-2BB04 softstartér SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4046-2BB05 softstartér SIRIUS S3 80 A, 55 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4046-2BB14 softstartér SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4046-2BB15 softstartér SIRIUS S3 80 A, 55 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4046-2TB04 softstartér SIRIUS S3 80 A, 45 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4046-2TB05 softstartér SIRIUS S3 80 A, 55 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4047-1BB04 softstartér SIRIUS S3 106 A, 55 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW4047-1BB05 softstartér SIRIUS S3 106 A, 75 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4047-1BB14 softstartér SIRIUS S3 106 A, 55 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4047-1BB15 softstartér SIRIUS S3 106 A, 75 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V šroubové svorky	   
	3RW4047-1TB04 softstartér SIRIUS S3 106 A, 55 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4047-1TB05 softstartér SIRIUS S3 106 A, 75 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4047-2BB04 softstartér SIRIUS S3 106 A, 55 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4047-2BB05 softstartér SIRIUS S3 106 A, 75 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW4047-2BB14 softstartér SIRIUS S3 106 A, 55 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4047-2BB15 softstartér SIRIUS S3 106 A, 75 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 110 - 230 V pružinové svorky	   
	3RW4047-2TB04 softstartér SIRIUS S3 106 A, 55 kW / 400 V, 40 °C AC 200 - 480 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4047-2TB05 softstartér SIRIUS S3 106 A, 75 kW / 500 V, 40 °C AC 400 - 600 V, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorová ochrana motoru	   
	3RW4900-0AC00 externí zobrazovací a ovládací modul pro softstartér SIRIUS 3RW44 propojovací kabel např. 2,5 m (3UF7933-0BA00-0) není součástí dodávky Požadovaný stav firmwaru 3RW44 >= *E05*. Realizace u spouštěčů 3RW44 od data dodání květen 2006	   
	3RW4900-0KC00 komunikační modul PROFIBUS pro softstartér SIRIUS 3RW44 požadovaný stav firmwaru 3RW44 >= *E06*. realizuje se u spouštěčů 3RW44 od dodacího termínu květen 2006	   
	3RW4900-0NC00 komunikační modul PROFINET pro softstartér SIRIUS 3RW44 požadovaný stav výrobku 3RW44 >= *12*. realizuje se u spouštěčů 3RW44 od dodacího termínu červen 2013	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW4900-0PB00 plombovatelný kryt pro softstartér SIRIUS 3RW40 konstrukční velikost S6 a S12	   
	3RW4928-8VB00 ventilátor pro softstartér SIRIUS 3RW402 S0 pro ET 200SP spouštěč motoru	   
	3RW5055-2AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 143 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5055-2AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 143 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5055-2AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 143 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5055-2AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 143 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5055-2TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 143 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5055-2TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 143 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5055-2TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 143 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5055-2TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 143 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5055-6AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 143 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5055-6AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 143 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5055-6AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 143 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5055-6AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 143 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5055-6TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 143 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5055-6TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 143 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5055-6TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 143 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5055-6TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 143 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5056-2AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 171 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5056-2AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 171 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5056-2AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 171 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5056-2AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 171 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5056-2TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 171 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5056-2TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 171 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5056-2TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 171 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5056-2TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 171 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5056-6AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 171 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5056-6AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 171 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5056-6AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 171 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5056-6AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 171 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5056-6TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 171 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5056-6TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 171 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5056-6TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 171 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5056-6TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 171 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5072-2AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 210 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5072-2AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 210 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5072-2AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 210 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5072-2AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 210 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5072-2TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 210 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5072-2TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 210 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5072-2TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 210 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5072-2TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 210 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5072-6AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 210 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5072-6AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 210 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5072-6AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 210 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5072-6AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 210 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5072-6TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 210 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5072-6TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 210 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5072-6TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 210 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5072-6TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 210 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5073-2AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 250 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5073-2AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 250 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5073-2AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 250 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5073-2AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 250 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5073-2TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 250 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5073-2TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 250 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5073-2TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 250 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5073-2TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 250 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5073-6AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 250 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5073-6AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 250 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5073-6AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 250 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5073-6AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 250 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5073-6TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 250 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5073-6TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 250 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5073-6TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 250 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5073-6TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 250 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5074-2AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 315 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5074-2AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 315 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5074-2AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 315 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5074-2AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 315 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5074-2TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 315 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5074-2TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 315 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5074-2TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 315 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5074-2TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 315 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5074-6AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 315 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5074-6AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 315 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5074-6AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 315 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5074-6AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 315 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5074-6TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 315 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5074-6TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 315 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5074-6TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 315 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5074-6TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 315 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5075-2AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 370 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5075-2AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 370 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5075-2AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 370 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5075-2AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 370 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5075-2TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 370 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5075-2TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 370 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5075-2TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 370 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5075-2TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 370 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5075-6AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 370 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5075-6AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 370 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5075-6AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 370 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5075-6AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 370 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5075-6TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 370 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5075-6TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 370 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5075-6TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 370 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5075-6TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 370 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5076-2AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 470 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5076-2AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 470 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5076-2AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 470 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5076-2AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 470 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5076-2TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 470 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5076-2TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 470 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5076-2TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 470 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5076-2TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 470 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5076-6AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 470 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5076-6AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 470 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5076-6AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 470 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5076-6AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 470 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5076-6TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 470 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5076-6TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 470 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5076-6TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 470 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5076-6TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 470 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5077-2AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 570 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5077-2AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 570 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5077-2AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 570 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5077-2AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 570 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5077-2TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 570 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5077-2TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 570 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5077-2TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 570 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5077-2TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 570 A, AC 110 - 250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5077-6AB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 570 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5077-6AB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 570 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5077-6AB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 570 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5077-6AB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 570 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5077-6TB04 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 570 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5077-6TB05 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 570 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5077-6TB14 softstartér SIRIUS 200 - 480 V 570 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5077-6TB15 softstartér SIRIUS 200 - 600 V 570 A, AC 110 - 250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5213-1AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5213-1AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 13 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5213-1AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5213-1AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 13 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5213-1TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5213-1TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 13 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5213-1TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5213-1TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 13 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5213-3AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5213-3AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 13 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5213-3AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5213-3AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 13 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5213-3TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5213-3TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 13 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5213-3TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5213-3TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 13 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5214-1AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5214-1AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 18 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5214-1AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5214-1AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 18 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5214-1TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5214-1TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 18 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5214-1TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5214-1TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 18 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5214-3AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5214-3AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 18 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5214-3AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5214-3AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 18 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5214-3TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5214-3TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 18 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5214-3TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5214-3TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 18 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5215-1AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5215-1AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 25 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5215-1AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5215-1AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 25 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5215-1TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5215-1TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 25 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5215-1TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5215-1TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 25 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5215-3AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5215-3AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 25 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5215-3AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5215-3AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 25 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5215-3TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5215-3TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 25 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5215-3TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5215-3TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 25 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5216-1AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5216-1AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 32 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5216-1AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5216-1AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 32 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5216-1TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5216-1TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 32 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5216-1TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5216-1TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 32 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5216-3AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5216-3AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 32 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5216-3AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5216-3AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 32 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5216-3TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5216-3TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 32 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5216-3TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5216-3TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 32 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5217-1AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5217-1AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 38 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5217-1AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5217-1AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 38 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5217-1TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5217-1TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 38 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5217-1TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5217-1TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 38 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5217-3AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5217-3AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 38 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5217-3AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5217-3AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 38 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5217-3TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5217-3TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 38 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5217-3TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5217-3TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 38 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5224-1AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5224-1AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 47 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5224-1AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5224-1AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 47 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5224-1TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5224-1TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 47 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5224-1TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5224-1TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 47 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5224-3AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5224-3AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 47 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5224-3AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5224-3AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 47 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5224-3TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5224-3TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 47 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5224-3TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5224-3TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 47 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5225-1AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5225-1AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 63 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5225-1AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5225-1AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 63 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5225-1TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5225-1TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 63 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5225-1TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5225-1TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 63 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5225-3AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5225-3AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 63 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5225-3AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5225-3AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 63 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5225-3TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5225-3TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 63 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5225-3TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5225-3TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 63 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5226-1AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5226-1AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 77 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5226-1AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5226-1AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 77 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5226-1TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5226-1TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 77 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5226-1TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5226-1TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 77 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5226-3AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5226-3AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 77 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5226-3AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5226-3AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 77 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5226-3TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5226-3TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 77 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5226-3TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5226-3TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 77 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5227-1AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5227-1AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 93 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5227-1AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5227-1AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 93 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5227-1TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5227-1TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 93 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5227-1TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5227-1TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 93 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5227-3AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5227-3AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 93 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5227-3AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5227-3AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 93 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5227-3TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5227-3TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 93 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5227-3TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5227-3TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 93 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5234-2AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5234-2AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 113 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5234-2AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5234-2AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 113 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5234-2TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5234-2TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 113 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5234-2TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5234-2TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 113 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5234-6AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5234-6AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 113 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5234-6AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5234-6AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 113 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5234-6TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5234-6TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 113 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5234-6TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5234-6TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 113 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5235-2AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5235-2AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 143 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5235-2AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5235-2AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 143 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5235-2TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5235-2TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 143 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5235-2TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5235-2TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 143 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5235-6AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5235-6AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 143 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5235-6AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5235-6AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 143 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5235-6TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5235-6TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 143 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5235-6TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5235-6TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 143 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5236-2AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5236-2AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 171 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5236-2AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5236-2AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 171 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5236-2TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5236-2TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 171 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5236-2TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5236-2TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 171 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5236-6AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5236-6AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 171 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5236-6AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5236-6AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 171 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5236-6TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5236-6TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 171 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5236-6TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5236-6TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 171 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5243-2AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5243-2AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 210 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5243-2AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5243-2AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 210 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5243-2TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5243-2TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 210 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5243-2TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5243-2TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 210 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5243-6AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5243-6AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 210 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5243-6AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5243-6AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 210 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5243-6TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5243-6TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 210 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5243-6TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5243-6TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 210 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5244-2AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5244-2AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 250 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5244-2AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5244-2AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 250 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5244-2TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5244-2TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 250 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5244-2TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5244-2TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 250 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5244-6AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5244-6AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 250 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5244-6AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5244-6AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 250 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5244-6TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5244-6TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 250 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5244-6TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5244-6TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 250 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5245-2AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5245-2AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 315 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5245-2AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5245-2AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 315 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5245-2TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5245-2TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 315 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5245-2TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5245-2TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 315 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5245-6AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5245-6AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 315 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5245-6AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5245-6AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 315 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5245-6TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5245-6TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 315 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5245-6TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5245-6TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 315 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5246-2AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5246-2AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 370 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5246-2AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5246-2AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 370 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5246-2TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5246-2TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 370 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5246-2TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5246-2TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 370 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5246-6AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5246-6AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 370 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5246-6AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5246-6AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 370 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5246-6TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5246-6TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 370 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5246-6TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5246-6TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 370 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5247-2AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5247-2AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 470 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5247-2AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5247-2AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 470 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5247-2TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5247-2TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 470 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5247-2TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5247-2TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 470 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5247-6AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5247-6AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 470 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5247-6AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5247-6AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 470 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5247-6TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5247-6TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 470 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5247-6TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5247-6TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 470 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5248-2AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5248-2AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 570 A, AC/DC 24 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5248-2AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   
	3RW5248-2AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 570 A, AC 110-250 V pružinové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5248-2TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5248-2TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 570 A, AC/DC 24 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5248-2TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5248-2TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 570 A, AC 110-250 V pružinové svorky termistorový vstup	   
	3RW5248-6AC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5248-6AC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 570 A, AC/DC 24 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5248-6AC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5248-6AC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 570 A, AC 110-250 V šroubové svorky analogový výstup	   
	3RW5248-6TC04 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5248-6TC05 softstartér SIRIUS 200-600 V 570 A, AC/DC 24 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5248-6TC14 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5248-6TC15 softstartér SIRIUS 200-600 V 570 A, AC 110-250 V šroubové svorky termistorový vstup	   
	3RW5513-1HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5513-1HA05 softstartér SIRIUS 200-600 V 13 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5513-1HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5513-1HA15 softstartér SIRIUS 200-600 V 13 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5513-1HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5513-1HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5513-3HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5513-3HA05 softstartér SIRIUS 200-600 V 13 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5513-3HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5513-3HA15 softstartér SIRIUS 200-600 V 13 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5513-3HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5513-3HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 13 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5514-1HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5514-1HA05 softstartér SIRIUS 200-600 V 18 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5514-1HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5514-1HA15 softstartér SIRIUS 200-600 V 18 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5514-1HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5514-1HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5514-3HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5514-3HA05 softstartér SIRIUS 200-600 V 18 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5514-3HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5514-3HA15 softstartér SIRIUS 200-600 V 18 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5514-3HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5514-3HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 18 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5515-1HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5515-1HA05 softstartér SIRIUS 200-600 V 25 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5515-1HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5515-1HA15 softstartér SIRIUS 200-600 V 25 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5515-1HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5515-1HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5515-3HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5515-3HA05 softstartér SIRIUS 200-600 V 25 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5515-3HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5515-3HA15 softstartér SIRIUS 200-600 V 25 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5515-3HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5515-3HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 25 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5516-1HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5516-1HA05 softstartér SIRIUS 200-600 V 32 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5516-1HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5516-1HA15 softstartér SIRIUS 200-600 V 32 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5516-1HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5516-1HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5516-3HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5516-3HA05 softstartér SIRIUS 200-600 V 32 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5516-3HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5516-3HA15 softstartér SIRIUS 200-600 V 32 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5516-3HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5516-3HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 32 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5517-1HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5517-1HA05 softstartér SIRIUS 200-600 V 38 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5517-1HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5517-1HA15 softstartér SIRIUS 200-600 V 38 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5517-1HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5517-1HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5517-3HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5517-3HA05 softstartér SIRIUS 200-600 V 38 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5517-3HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5517-3HA15 softstartér SIRIUS 200-600 V 38 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5517-3HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5517-3HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 38 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5521-1HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 25 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5521-1HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 25 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5521-3HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 25 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5521-3HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 25 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5524-1HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5524-1HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 47 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5524-1HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5524-1HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 47 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5524-1HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5524-1HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5524-3HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5524-3HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 47 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5524-3HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5524-3HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 47 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5524-3HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5524-3HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 47 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5525-1HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5525-1HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 63 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5525-1HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5525-1HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 63 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5525-1HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5525-1HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5525-3HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5525-3HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 63 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5525-3HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5525-3HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 63 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5525-3HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5525-3HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 63 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5526-1HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5526-1HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 77 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5526-1HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5526-1HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 77 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5526-1HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5526-1HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5526-3HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5526-3HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 77 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5526-3HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5526-3HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 77 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5526-3HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5526-3HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 77 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5527-1HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5527-1HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 93 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5527-1HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5527-1HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 93 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5527-1HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5527-1HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5527-3HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5527-3HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 93 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5527-3HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5527-3HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 93 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5527-3HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5527-3HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 93 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5534-2HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5534-2HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 113 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5534-2HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5534-2HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 113 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5534-2HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5534-2HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5534-6HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5534-6HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 113 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5534-6HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5534-6HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 113 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5534-6HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5534-6HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 113 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5535-2HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5535-2HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 143 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5535-2HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5535-2HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 143 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5535-2HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5535-2HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5535-6HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5535-6HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 143 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5535-6HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5535-6HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 143 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5535-6HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5535-6HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 143 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5536-2HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5536-2HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 171 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5536-2HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5536-2HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 171 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5536-2HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5536-2HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5536-6HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5536-6HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 171 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5536-6HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5536-6HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 171 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5536-6HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5536-6HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 171 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5543-2HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5543-2HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 210 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5543-2HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5543-2HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 210 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5543-2HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5543-2HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5543-6HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5543-6HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 210 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5543-6HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5543-6HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 210 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5543-6HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5543-6HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 210 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5544-2HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5544-2HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 250 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5544-2HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5544-2HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 250 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5544-2HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5544-2HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5544-6HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5544-6HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 250 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5544-6HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5544-6HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 250 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5544-6HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5544-6HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 250 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5545-2HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5545-2HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 315 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5545-2HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5545-2HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 315 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5545-2HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5545-2HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5545-6HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5545-6HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 315 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5545-6HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5545-6HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 315 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5545-6HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5545-6HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 315 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5546-2HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5546-2HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 370 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5546-2HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5546-2HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 370 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5546-2HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5546-2HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5546-6HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5546-6HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 370 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5546-6HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5546-6HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 370 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5546-6HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5546-6HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5547-2HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5547-2HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 470 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5547-2HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5547-2HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 470 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5547-2HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5547-2HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5547-6HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5547-6HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 470 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5547-6HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5547-6HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 470 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5547-6HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5547-6HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 470 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5548-2HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5548-2HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 570 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5548-2HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5548-2HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 570 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5548-2HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC/DC 24 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5548-2HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC 110-250 V pružinové svorky bezpečnostní	   
	3RW5548-6HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5548-6HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 570 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5548-6HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5548-6HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 570 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5548-6HF04 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC/DC 24 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5548-6HF14 softstartér SIRIUS 200-480 V 570 A, AC 110-250 V šroubové svorky bezpečnostní	   
	3RW5552-2HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 630 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5552-2HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 630 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5552-2HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 630 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5552-2HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 630 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5552-6HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 630 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5552-6HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 630 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5552-6HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 630 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5552-6HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 630 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5553-2HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 720 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5553-2HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 720 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5553-2HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 720 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5553-2HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 720 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5553-6HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 720 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5553-6HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 720 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5553-6HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 720 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5553-6HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 720 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5554-2HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 840 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5554-2HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 840 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5554-2HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 840 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5554-2HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 840 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5554-6HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 840 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5554-6HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 840 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5554-6HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 840 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5554-6HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 840 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5556-2HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 1100 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5556-2HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 1100 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5556-2HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 1100 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5556-2HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 1100 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5556-6HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 1100 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5556-6HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 1100 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5556-6HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 1100 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5556-6HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 1100 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5558-2HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 1280 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5558-2HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 1280 A, AC/DC 24 V pružinové svorky	   
	3RW5558-2HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 1280 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5558-2HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 1280 A, AC 110-250 V pružinové svorky	   
	3RW5558-6HA04 softstartér SIRIUS 200-480 V 1280 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5558-6HA06 softstartér SIRIUS 200-690 V 1280 A, AC/DC 24 V šroubové svorky	   
	3RW5558-6HA14 softstartér SIRIUS 200-480 V 1280 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5558-6HA16 softstartér SIRIUS 200-690 V 1280 A, AC 110-250 V šroubové svorky	   
	3RW5900-0CC00 COM spojovací kabel 0,3 m pro 3RW50	   
	3RW5900-0GL00 sklopné víko pro 3RW50	   
	3RW5905-0BY00 bypass montážní sada pro 3RW50 konstrukční velikost S6	   
	3RW5905-0FF00 ventilátor pro 3RW50 konstrukční velikost S6,	   
	3RW5905-0GB00 spodní část skříně pro 3RW50 konstrukční velikost S6	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5905-0PY04 osazená základní deska 480 V pro 3RW50, konstrukční velikost S6	   
	3RW5905-1UA00 řídicí jednotka 24 V pro 3RW50, konstrukční velikost S6 analogový výstup	   
	3RW5905-1UA10 řídicí jednotka 110-250 V pro 3RW50, konstrukční velikost S6 analogový výstup	   
	3RW5905-1UT00 řídicí jednotka 24 V pro 3RW50, konstrukční velikost S6 termistorový vstup	   
	3RW5905-1UT10 řídicí jednotka 110-250 V pro 3RW50, konstrukční velikost S6 termistorový vstup	   
	3RW5907-OFF00 ventilátor pro 3RW50 konstrukční velikost S12,	   
	3RW5907-0GB00 spodní část skříně pro 3RW50 konstrukční velikost S12	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5907-0PY04 osazená základní deska 480 V pro 3RW50, konstrukční velikost S12	   
	3RW5907-1UA00 řídicí jednotka 24 V pro 3RW50, konstrukční velikost S12 analogový výstup	   
	3RW5907-1UA10 řídicí jednotka 110-250 V pro 3RW50, konstrukční velikost S12 analogový výstup	   
	3RW5907-1UT00 řídicí jednotka 24 V pro 3RW50, konstrukční velikost S12 termistorový výstup	   
	3RW5907-1UT10 řídicí jednotka 110-250 V pro 3RW50, konstrukční velikost S12 termistorový vstup	   
	3RW5920-1UA00 řídicí jednotka 24 V pro 3RW52, konstrukční velikost 1 až 4 analogový výstup	   
	3RW5920-1UA10 řídicí jednotka 110-250 V pro 3RW52, konstrukční velikost 1 až 4 analogový výstup	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5920-1UT00 řídící jednotka 24 V pro 3RW52, konstrukční velikost 1 až 4 termistorový vstup	    x ✓ x x
	3RW5920-1UT10 řídící jednotka 110-250 V pro 3RW52, konstrukční velikost 1 až 4 termistorový vstup	    x ✓ x x
	3RW5950-0GD20 kryt pro kanál řídicího vedení titanově šedý	    x ✓ x x
	3RW5950-0GL20 sklopné víko pro 3RW55/52 bez výřezu	    x ✓ x x
	3RW5950-0GL30 sklopné víko pro 3RW55/52 s výřezem pro HMI modul High-Feature	    x ✓ x x
	3RW5950-0GL40 sklopné víko pro 3RW52 s výřezem pro HMI modul standardní	    x ✓ x x
	3RW5950-0CH00 komunikační modul Profinet High-Feature s integrovaným spínačem	    ✓ ✓ ✓ ✓

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5950-1UY00 řídící jednotka 24 V pro 3RW55, konstrukční velikost 1 až 4	   
	3RW5950-1UY10 řídící jednotka 110-250 V pro 3RW55, konstrukční velikost 1 až 4	   
	3RW5953-0GB00 spodní část skříně pro 3RW55/52 konstrukční velikost 2 a 3	   
	3RW5954-0GB00 spodní část skříně pro 3RW55/52 konstrukční velikost 4	   
	3RW5954-0GF00 čelní kryt 3RW55/52 konstrukční velikost 4	   
	3RW5955-0GC00 kryt ventilace pro 3RW55 konstrukční velikost 5	   
	3RW5955-0GF00 čelní kryt 3RW55 konstrukční velikost 5	   
	3RW5955-0TC20 kryt připojovacího prostoru pro 3RW55 konstrukční velikost 5	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5955-1UY00 řídící jednotka 24 V pro 3RW55, konstrukční velikost 5	   
	3RW5955-1UY10 řídící jednotka 110-250 V pro 3RW55, konstrukční velikost 5	   
	3RW5980-OCE00 komunikační modul EtherNet/IP	   
	3RW5980-0CP00 komunikační modul PROFIBUS	   
	3RW5980-OCR00 komunikační modul Modbus RTU	   
	3RW5980-OCS00 komunikační modul PROFINET Standard	   
	3RW5980-OCT00 komunikační modul Modbus TCP	   
	3RW5980-OHD00 sada nářadí pro montáž dveří IP65 pro HMI moduly	   

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5980-0HF00 HMI modul High-Feature	   
	3RW5980-0HL00 kryt rozhraní pro HMI modul High Feature	   
	3RW5980-0HS00 HMI modul standard	   
	3RW5980-1TR00 odnímatelné řídicí svorky se šroubovými svorkami 2 bloky po 6 svorkách	   
	3RW5980-2TR00 odnímatelné řídicí svorky s pružinovými svorkami 2 bloky po 6 svorkách	   
	3RW5982-0TB00 blok rámových svorek pro 3RW55/52 konstrukční velikost 2	   
	3RW5983-0FC00 kryt ventilátoru pro 3RW55 a 3RW52, konstrukční velikost 1, 2 a 3	   
	3RW5983-0FF00 ventilátor pro 3RW55 a 3RW52 konstrukční velikost 1, 2 a 3	   

Produkty a objednáací čísla

Produktové foto	Objednáací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RW5983-0TC20 kryt svorek pro 3RW55/52 konstrukční velikost 2 a 3	
	3RW5984-0FC00 kryt ventilátoru pro 3RW55 a 3RW52, konstrukční velikost 4	
	3RW5984-0FF00 ventilátor pro 3RW55 a 3RW52 konstrukční velikost 4	
	3RW5984-0TC20 kryt svorek pro 3RW55/52 konstrukční velikost 4	
	3RW5985-0FC00 kryt ventilátoru pro 3RW55 konstrukční velikost 5 a 3RW50, konstrukční velikost S6 a S12	
	3RW5985-0FF00 ventilátor pro 3RW55 konstrukční velikost 5	

Produkty a objednací čísla

Produktové foto	Objednací číslo a popis	Odkazy pro stažení projekčních dat
	3RA2921-1BA00 spojovací modul pro šroubovou svorku elektrický a mechanický pro 3RV2.1/3RV2.2-3RT2.2 DC ovládání nebo softstartér 3RW3 nebo polovodičový stykač 3RF34	    
	3RA2931-1AA00 spojovací modul elektrický a mechanický pro 3RV2.3 a 3RT2.3. a softstartér 3RW303/3RW403 (balení po jednotlivých kusech)	    
	3RA1941-1AA00 spojovací modul elektrický a mechanický pro 3RV2.41/3RV2.42 a 3RT2.4. 3RW304/3RW404 AC ovládání (jednokusové balení)	    
	3RA2911-2GA00 spojovací modul elektrický a mechanický pro 3RV2011 a 3RW3.1 pružinová svorka	    
	3RA2921-2GA00 spojovací modul elektrický a mechanický pro 3RV2021 a 3RW3.2, 3RW402 pružinová svorka	    

**Vydal
Siemens AG 2019**

Smart Infrastructure
Electrical Products
Siemensova 1
155 00 Praha 13

Objednací číslo: SIEP-B10001-00-2D00
Dispo 18101 WS 04202.0
© Siemens 2020

Změny vyhrazeny. Informace uvedené v tomto dokumentu obsahují pouze všeobecné pokyny a charakteristiky, které se pro konkrétní aplikaci nemusí shodovat s popisovanou podobou, nebo které se dalším vývojem výrobků mohou změnit. Požadované charakteristiky jsou závazné jen tehdy, pokud byly výslovně dohodnuty při uzavření smlouvy.

Všechny názvy výrobků mohou být značkami nebo názvy výrobků společnosti Siemens nebo jiných dodavatelských podniků, používání těchto značek nebo názvů třetími stranami pro jejich vlastní účely může porušovat práva vlastníků těchto názvů a značek.

Pokyny týkající se kybernetické bezpečnosti:

Siemens nabízí produkty a řešení s průmyslovými kybernetickými bezpečnostními funkcemi (Industrial Security), které podporují bezpečný provoz strojních zařízení, systémů a (datových) sítí z hlediska kybernetické bezpečnosti.

K zabezpečení strojních zařízení, systémů a (datových) sítí proti kybernetickému ohrožení, je nutné implementovat a průběžně aktualizovat jednotnou koncepci průmyslové kybernetické bezpečnosti, která odpovídá aktuálnímu stavu kybernetických technologií. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří součást takové koncepce.

Zákazníci odpovídají za zamezení přístupu neoprávněných osob k jejich strojním zařízením, systémům a (datovým) sítím. Tato strojní zařízení, systémy a komponenty mají být propojena v podnikové síti nebo připojena k internetu jen tehdy, když je to nutné a jsou-li učiněna příslušná bezpečnostní opatření (např. Firewall anebo vytvoření síťových segmentů).

Podrobnější informace včetně možných opatření v oblasti Industrial Security najdete na webových stránkách
<https://www.siemens.com/industrialsecurity>

Produkty a řešení společnosti Siemens jsou pravidelně inovovány a aktualizovány tak, aby jejich provoz byl bezpečnější. Siemens důrazně doporučuje používat inovované a aktualizované produkty, jakmile jsou k dispozici, a to výhradně v nejnovější výrobní verzi. Používání zastaralých provedení nebo provedení, která nejsou již podporována, zvyšuje riziko kybernetického ohrožení.

Aktuální produktové informace z hlediska Industrial Security obdržíte, budete-li odebírat Siemens Industrial Security RSS Feed. Registrace na stránkách **<https://www.siemens.com/industrialsecurity>**